



**CENTRALE DU BUGEY**

**POINT SUR LA  
SITUATION DE BUGEY 5**


**Commission Locale d'Information**

**10 juin 2016**




# RAPPELS SUR L'ALEA AFFECTANT BUGEY 5

- La peau métallique située sous le niveau du radier des structures internes est affectée par un ou plusieurs défauts traversants
- Hypothèse la plus probable : l'espace constituant le joint périphérique permet à l'air pressurisé de rejoindre le ou les défauts traversant la peau métallique
- Le ou les défauts sont estimés de très petite taille (environ 5 mm<sup>2</sup> cumulés)




Surface à investiguer :  
120 m<sup>2</sup>





# L'ENCEINTE DE CONFINEMENT : RAPPELS

- ▶ L'écart qui affecte Bugey 5 n'a pas de conséquence sur la sûreté
- ▶ Bugey 5 ne redémarrera qu'après accord de l'ASN
- ▶ Le dossier de traitement de l'aléa a été transmis à l'ASN le 7 avril 2016



# PROPOSITION DE TRAITEMENT DU DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ

- 7 avril 2016 : envoi du dossier de traitement à l'Autorité de Sûreté
- L'analyse du dossier est en cours par l'ASN





**MERCI DE VOTRE  
ATTENTION**



*Ce document est la propriété exclusive d'EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite.*