




POINT D'INFORMATION SUR LA PRÉSENCE DE TRITIUM DANS LES EAUX SOUTERRAINES DE LA CENTRALE DU BUGEY

CLI du 10 juin 2016



La surveillance renforcée des eaux souterraines



Actions de suite : point d'avancement

◆ Amélioration du suivi des caniveaux

- ➔ Augmentation immédiate de la surveillance des puisards de collecte : **fréquence journalière**
- ➔ **Instrumentation** des puisards de collecte pour faciliter la surveillance des puisards (fin juin 2015) ➔ **Réalisé**

◆ Maintenance préventive des tuyauteries

- ➔ Contrôle des contacts sur environ 1/3 du linéaire de la tuyauterie réalisé en 2015 :
 - ➔ Tuyauterie en bon état
 - ➔ Corrosion externe prononcée au niveau d'un supportage ➔ Changement de la portion de tuyauterie
 - ➔ Réfection de certains supportages


Suite ces investigations : décision de contrôle de l'ensemble des contacts – objectif cible finalisation pour 2017

Inspection des tuyauteries

A ce jour :
Ouverture réalisée sur une
cinquantaine de mètres
supplémentaires




Inspection des tuyauteries




Merci de votre attention


Evolution des concentrations en tritium en Bq/L dans le piézomètre 0 SEZ 012 PZ




Evolution des concentrations en tritium en Bq/L dans le piézomètre 0 SEZ 013 PZ



Evolution des concentrations en tritium en Bq/L dans le piézomètre 0 SEZ 006 PZ



Evolution des concentrations en tritium en Bq/L dans les piézomètres 0 SEZ 130 PZ, 0 SEZ 131 PZ et 0 SEZ 132 PZ



Evolution des concentrations en tritium en Bq/L dans le piézomètre 0 SEZ 153 PZ

